



Spreje nozzles

ČIŠTĚNÍ A ROZESÍLÁNÍ ZE SPREJE NOZZLES
JUNI 2020-V1-CZ

Berg Hortimotive
Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
The Netherlands

Phone +31 (0)174-517 700
info@berghortimotive.com
berghortimotive.com

Service
Phone +31 (0)174-613 293
service@berghortimotive.com

SPREJE NOZZLES



Zabraňte ucpání:

Po každém postřiku vyčistěte trubky, filtry a trysky čistou vodou. Průtok a proplachování zabraňuje usazování zbytků. Bez oplachování hrozí nebezpečí ucpání víčka a vysrážení na vnější straně trysky. To může způsobit abnormální vzor rozstříku.

Před postřikem zkontrolujte funkci trysek čistou vodou, zda nejsou ucpané.

Maximální tlak na postřikovací rameno je 15 bar!

Spray nozzle table TeeJet		
	Pressure	Send out Ltr / min
8001 orange	4	0.46
	5	0.51
	6	0.56
	7	0.60
	10	0.72
80015 green	20	1.00
	4	0.68
	5	0.75
	6	0.82
	7	0.88
	8	0.94
	9	1.00
	10	1.04
	11	1.10
	12	1.15
	13	1.19
8002 yellow	14	1.23
	15	1.28
	16	1.32
	4	0.90
	5	1.01
	6	1.10
	7	1.18
	8	1.26
	9	1.33
	10	1.40
	11	1.47
	12	1.53
8003 blue	13	1.59
	14	1.65
	15	1.70
	16	1.75
	4	1.37
	5	1.52
	6	1.67
	7	1.80
	8	1.93
	9	2.04
10	2.15	
11	2.25	
12	2.35	
13	2.45	
14	2.54	
15	2.63	
16	2.72	