


# Spuitwagen

FLENSROLLEN VERVANGEN  
JUNI 2020-V1



**Berg Hortimotive**  
Burg. Crezeelaan 42a  
2678 KZ De Lier  
The Netherlands

Phone +31 (0)174-517 700  
info@berghortimotive.com  
berghortimotive.com

**Service**  
Phone +31 (0)174-613 293  
service@berghortimotive.com

## WANNEER VERVANGING LOOPVLAKKEN FLENSROLLEN:

Het materiaal wat gebruikt is bij de flensrollen is op een aantal gunstige eigenschappen, die door klanten als belangrijk worden bevonden, geselecteerd.

- Rollen zijn geluidsarm
- Rolweerstand is laag
- Lagere belasting voor de verwarmingsbuizen
- Acceptabele duurzaamheid

Met deze info willen we aangeven wanneer het tijd is tot vervanging van de flensrollen over te gaan.



Inloop is ca 1 mm, de rollen zijn enige tijd in gebruik.  
Normaal onderhoud, inspectie op ingelopen touw en ketting smeren en spannen.



Inloop is 2 - 3 mm, de rollen zijn nog prima.  
Normaal onderhoud, inspectie op ingelopen touw en ketting smeren en spannen.  
Rollen vernieuwen nog niet nodig, maak geen onnodige kosten!

Inloop is 3 - 4 mm, eind van de gebruikscyclus komt naderbij.

Bestel nu uw nieuwe rollen of complete aandrijfwielen bij uw dealer om tijdens volgend gepland onderhoud te kunnen vernieuwen.



Inloop is 5 mm of meer bij één of twee zijde van het aandrijfwiel

Vervangen is nu noodzakelijk!



De rol heeft platte kanten en heeft geblokkeerd gestaan, vervangen is nu **NOODZAKELIJK!**